

Оснащение рабочего места участника для выполнения модуля 1-2.

Оборудование крепиться на фанеру:

- Щит ЩУ с установкой кабельных каналов;
- Кнопочный пост (SB1-SB3);
- Кнопочный пост (HL1-HL3);
- Концевые выключатели SQ1-SQ2;
- Силовой штепсельный разъем XP;
- Асинхронный двигатель М.

Подключаются внешние элементы, электропроводка к внешним элементам выполняется в гофро-трубе.

Размеры и расстановка оборудования на усмотрение ЦПДЭ.

